

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 53260061000219373494 от 22.09.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/373494>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67Б, тел. 8 (8162) 66-26-10,
<https://53.mchs.gov.ru>, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. 8 (8162) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел./факс. 8 (8162) 76-51-23, 8 (8162) 76-51-22, e-mail: ondprvn@53.mchs.gov.ru

**ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
работоспособности пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), контроль качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций**

г. Великий Новгород,
ул. Хутынская, д. 5Б
(место составления)

« 06 » октября 20 26 года
(дата окончания проведения осмотра)

Инструментальное обследование начато: 06.10.2026 в 10 ч. 00 мин.

Инструментальное обследование окончено: 06.10.2026 в 11 ч. 00 мин.

Инструментальное обследование начато: 07.10.2026 в 10 ч. 00 мин.

Инструментальное обследование окончено: 07.10.2026 в 11 ч. 00 мин.

Место составления протокола: ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации»,
расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Кирилловой Софией Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

на основании статьи 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения заместителя начальника отдела- начальника отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и

Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Парменова С.В. о проведении плановой выездной проверки от 29.09.2026 № 2610/002-53/154-П/РВП учётный номер проверки 53260061000219373494

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии: директора Кравцова Вячеслава Алексеевича

контролируемое лицо (представитель) (для представителя указываются фамилия, инициалы, наименование и номер документа, устанавливающий полномочия)

с участием специалиста (эксперта):

Гарбузовой Юлии Олеговны- начальника сектора ИИРПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новгородской области

Хрястова Владимира Григорьевича - старшего инженера сектора ИИРПБ ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Новгородской области»

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведено инструментальное обследование (предмет обследования):

проверка работоспособности СПС, СОУЭ, контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

(здания, сооружения, пожарный отсек, территория, транспортное средство, технические средства для обнаружения пожара, обработки, передачи извещения о пожаре и (или) установки пожаротушения, противодымной защиты, иное инженерное оборудование и устройства противопожарной защиты)

расположенного (ых) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б

В ходе инструментального обследования использовалось:

1) Для замера уровня шума средств оповещения использовался шумомер «TESTO 816» (свидетельство о поверке № С-СП/28-04-2026/521592479 действительно до 27.04.2027).

2) Дальномер лазерный Leica DISTOTM D3a, № 44938-10 (свидетельство о поверке № С-СП/04-03-2026/508922181 действительно до 03.03.2027).

3) Для проверки срабатывания пожарных извещателей СПС использовался комплект оборудования для проверки пожарной сигнализации: дымообразующее оборудование «SOLO».

4) Для проверки качества поверхностной огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций и материалов :малогабаритный переносной прибор оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ПМП-1 № 013-02.

(используемое специальное оборудование и (или) технические приборы)

Методика проверки:

1) Имитируется срабатывание дымовых и (или) тепловых пожарных извещателей комплектом оборудования «SOLO».

2) Замеряется уровень сигнала речевого оповещения шумомером «TESTO 816» на расстоянии 3 метров от оповещателя; в защищаемом помещении измерение уровня звука проводится на расстоянии 1,5 метра от уровня пола; в спальнях помещений измерение уровня звука проводится на уровне головы спящего человека..

3) Метод применяется для проверки качества поверхностной огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций и материалов. Сущность метода заключается в определении признаков возгораемости образца, подготовленного и кондиционированного в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» при воздействии на него точечного источника пламени газовой горелки в течении 40 сек.

Поверхностная огнезащитная обработка образца считается некачественной (отрицательный результат), если:

1. Наблюдается хотя бы одно из следующих явлений: самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки (допускается наличие локального горения в зоне воздействия газовой горелки в течение не более 5-ти секунд после ее отключения); сквозное прогорание

образца до образования отверстия; обугливание лицевой стороны образца на всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.

2. Наблюдается обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения образца (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки).

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном обследовании:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2) Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173.

3) ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

В ходе инструментального обследования проводилась (ись): не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено:

Проверка работоспособности пожарной сигнализации

№ п/п	Место срабатывания дымовых и ручных пожарных извещателей	Сигнал на пульт контроля с определением адресов сработавших извещателей	Сигнал на включение звукового (речевого) оповещения
Основное питание			
1 этаж			
1	1 ИПД в комнате № 1	Сработал, Удовлетворительно	Сработал, Удовлетворительно
2	1 ИПД в тамбуре изолятора	Сработал, Удовлетворительно	Сработал, Удовлетворительно
2 этаж			
3	1 ИПД в комнате № 10	Сработал, Удовлетворительно	Сработал, Удовлетворительно
Резервное питание			
4	1 ИПР на 1 этаже у главного входа	Сработал, Удовлетворительно	Сработал, Удовлетворительно

Вывод: система пожарной сигнализации в проверенных зданиях находится в **работоспособном** состоянии.

Проверка работоспособности систем оповещения и эвакуации людей при пожаре

№ пп/п	Место испытания	Уровень постоянного шума, дБА1	Уровень шума средств оповещения, дБА	Соответствует/не соответствует
--------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

¹ Допустимый уровень звука постоянного шума принят в соответствии с СП 51.13330.2011

1 этаж				
1	Комната № 1	-	89	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (п. 4.1 СП 3.13130.2009). Соответствует
2	Тамбур изолятора	-	89	
3	Отделение ночного пребывания (мужское)	-	87	
4	Процедурный кабинет	-	89	
5	Приемное отделение	-	88	
6	Комната № 2	-	88	
7	Столовая	-	85	
2 этаж				
8	Комната № 10	-	84	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (п. 4.1 СП 3.13130.2009). Соответствует
9	Комната № 11	-	85	
10	Комната № 12	-	86	
11	Помещение столовой (гостиница)	-	85	
12	Комната № 14	-	86	
13	Комната № 15	-	85	
14	Комната № 18	-	83	
15	Комната № 17	-	85	
16	Комната № 16	-	86	

Вывод: звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука, предусмотренный требованиями раздела 4 СП 3.13130.2009.

Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

№ образца	Место отбора проб	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции крыши со стороны чердачного помещения	Площадь обугливания составила $\approx 45\%$, самостоятельного горения и сквозного прогорания образца не наблюдалось.
2	Деревянные конструкции крыши со стороны чердачного помещения	Площадь обугливания составила $\approx 60\%$, самостоятельного горения и сквозного прогорания образца не наблюдалось.
3	Деревянные конструкции крыши со стороны чердачного помещения	Площадь обугливания составила $\approx 55\%$, самостоятельного горения и сквозного прогорания образца не наблюдалось.
4	Деревянные конструкции крыши со стороны чердачного помещения	Площадь обугливания составила $\approx 65\%$, самостоятельного горения и сквозного прогорания образца не наблюдалось.

Выводы по результатам испытаний:

Качество огнезащитной обработки отобранных образцов деревянных конструкций крыши со стороны чердачного помещения здания ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б – соответствует требованиям п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении инструментального обследования:

Директор

Кравцов В. А.

(инициалы, фамилия)

Старший инженер сектора ИИРПБ

Хрястов В.Г.

(инициалы, фамилия)

Начальник сектора ИИРПБ

Гарбузова Ю.О.

(инициалы, фамилия)

Старший инспектор ОНД и ПР по
Великому Новгороду, Новгородскому и
Батецкому районам УНДиПР ГУ МЧС
России по Новгородской области

Кириллова С.А.

(инициалы, фамилия)



